



機種	No	部品番号	型式(年式)	使用個数	部品名	イラスト	価格(税抜) ※	販売目安時期	部品説明
CB750F 再販売	1	13204-689-004	FZ FA FB FC	8	コネクティングロッドボルト		2,050	7月	2つに分かれているコネクティングロッド大端部を締結するためのボルト。 大きな力が掛かる部品のため、エンジン分解整備時は交換が望ましい。
	2	13610-393-004	FZ FA FB FC	1	プライマリーチェーン		8,300	5月	クランクシャフトの回転をプライマリーシャフトに伝達するためのチェーン。 使用に伴い、次第に伸びが発生する。
	3	14401-425-024	FZ FA FB FC	1	カムチェーン A		5,300	5月	クランクシャフトの回転をエキゾーストカムシャフトに伝達するためのチェーン。使用に伴い、次第に伸びが発生する。
	4	14402-438-014	FZ FA FB FC	1	カムチェーン B		4,760	5月	エキゾーストカムシャフトの回転をインレットカムシャフトに伝えるためのチェーン。使用に伴い、次第に伸びが発生する。
	5	14751-422-005	FZ FA FB FC	16	バルブアウタースプリング		1,270	5月	カムシャフトによって開かれたバルブを閉じるためのスプリング(外側)。 伸縮の繰り返しにより疲労するため、必要に応じて交換が必要。
	6	14761-422-005	FZ FA FB FC	16	バルブインナースプリング		1,010	5月	カムシャフトによって開かれたバルブを閉じるためのスプリング(内側)。 伸縮の繰り返しにより疲労するため、必要に応じて交換が必要。
	7	14771-329-000	FZ FA FB FC	16	バルブスプリングリテーナー		1,440	7月	バルブスプリングを保持するための部品。 バルブスプリングの交換時は同時交換が望ましい。
	8	16012-425-601	FZ FA	4	ジェットニードルセット		4,130	7月	バキュームピストンと運動して上下し、混合気の量を調整する橋枝型の部品。固定用のスクリューなどがセットになっている。
	9	16012-425-671	FB FC	4			4,970	7月	
	10	16165-422-004	FZ FA FB FC	4	ニードルジェットホルダー		3,520	7月	混合気をキャブレターボアへ供給する筒状の部品。
	11	17910-438-850	FB FC	1	スロットルケーブルCOMP. A		3,190	7月	スロットルバルブの開閉を行うためのケーブル(開き側)。 使用に伴い伸びや摩耗などが生じるため、定期的な交換が望ましい。
	12	17920-438-850	FB FC	1	スロットルケーブルCOMP. B		3,190	7月	スロットルバルブの開閉を行うためのケーブル(閉じ側)。 使用に伴い伸びや摩耗などが生じるため、定期的な交換が望ましい。
	13	17950-MG0-000	FZ FA	1	チョークケーブルCOMP		2,780	7月	チョークバルブの開閉を行うためのケーブル。 使用に伴い伸びや摩耗などが生じるため、定期的な交換が望ましい。
	14	17950-438-850	FB FC	1			2,840	7月	
	15	22322-425-000	FZ FA FB FC	1	クラッチプレートCOMP. B		11,800	4月	クラッチの構成部品の一つで、動力を伝達および遮断するための金属板。 特殊な構造により、動力伝達時の衝撃を緩和する役割も持つ。
	16	37617-438-008	FZ FA FB FC	1	メーターローカバ		19,880	6月	スピードメーターおよびタコメーターの裏側を覆う外装部品。 転倒などにより破損すると、内部に水などが浸入する可能性がある。
	17	44830-MB7-611	FC	1	スピードメーターケーブルASSY.		1,590	5月	フロントホイールの回転をスピードメーターへ伝達するためのケーブル。 固着などにより断線すると、スピードメーターが作動しなくなる。
	18	53192-422-000	FZ FA FB FC	1	ケーブルアジャスティングボルト		1,560	8月	クラッチケーブルの遊び量を調整するための筒状のボルト。 経年により腐食や固着の可能性がある。
	19	61301-425-000	FZ FA FB FC ※	1	ヘッドライトケース		8,600	8月	ヘッドライトを収め、固定するための外装部品。 転倒などにより破損すると、内部に水などが浸入する可能性がある。 ※INTEGRAには使用不可。
	20	87124-MC3-700ZA	FC	2	サイドカバーマーク TYPE 1		2,730	7月	サイドカバーに貼り付けるマーク(レッド)。 「CB750F」のロゴがプリントされている。
	21	87124-MC3-700ZB	FC	2	サイドカバーマーク TYPE 2		2,730	7月	サイドカバーに貼り付けるマーク(ブルー)。 「CB750F」のロゴがプリントされている。
	22	90306-425-870	FZ FA FB FC	1	12MMアクスルナット		4,840	6月	フロントアクスルシャフトをフロントホイールおよびフロントフォークに固定するためのナット。転倒などによりナット頭部が損傷したり、経年により固着するとフロント周りの整備が困難になる。
	23	90321-422-000	FZ FA FB FC	1	フィキシングナット		1,580	8月	クラッチケーブルアジャストボルトを固定するための円盤状のナット。 経年により腐食や固着の可能性がある。

※価格は一部地域で異なります。

機種	No	部品番号	型式(年式)	使用個数	部品名	イラスト	価格(税抜)*	販売目安時期	部品説明
NSR250 R 再販売	1	15110-KV3-950	MC28	1	オイルポンプケーブル		3,500	5月	スロットルと連動してオイルポンプにつながり、アクセル開度に応じたオイル吐出を行わせる役割を持つケーブル。
	2	16012-KV3-305	MC18 (R2J,R4J)	1	ジェットニードルセット (左右セット)		6,800	7月	スロットルバルブと連動して上下する橋枝型の部品。このジェットニードルがキャブレターボディに固定された筒型のニードルジェット内に入り、流路の広さを調整してキャブレターボアに供給する混合気量を決定する役割を持つ。 16012-KV3-701 (左) 16027-KV3-701 (右) ⇒ 16012-KV3-305(左右セット)
	3	16027-KV3-305	MC18 (R5K,R6K)	1	ジェットニードルセット (左右セット)		7,800	7月	
	4	16012-KV3-830	MC21 (7L,8L) ※	2	ジェットニードルセット(左右共通) ※キャブレター号機: TA22A Aに適用		4,020	3月	
	5	16012-KV3-680	MC21 ※	1	ジェットニードルセット(左側キャブ用) ※キャブレター号機: TA22B Aに適用		4,020	3月	
	6	16027-KV3-680	MC21 ※	1	ジェットニードルセット(右側キャブ用) ※キャブレター号機: TA22B Aに適用		4,020	3月	
	7	16131-KV3-950	MC28	1	ジェットニードルCOMP.		4,020	7月	スロットルバルブと連動して上下する橋枝型の部品。このジェットニードルがキャブレターボディに固定された筒型のニードルジェット内に入り、流路の広さを調整してキャブレターボアに供給する混合気量を決定する役割を持つ。
	8	16135-KV3-950	MC28	1			4,020	7月	
	9	16013-KV3-950	MC28	2	フロートセット		3,610	7月	フロートバルブを保持し、キャブレターフロート室内の燃料油面を一定に保ち、適切なガソリン量をジェット類に供給する役割を持つ。
	10	16016-KV3-770	MC18 (R5K,R6K) MC21	2	スクリーセット		1,650	7月	アイドリング領域における、混合器のエア量を適正に調整するスクリー。
	11	16016-KV3-950	MC28	2			1,750	7月	
	12	16046-KV3-950	MC28	2	スターターバルブセット		5,150	7月	エンジン冷間時の始動時に手で作動させ、濃い混合器をエンジンに供給する事により始動を容易にさせる役割を有する。
	13	16165-KV3-830	MC21	2	ニードルジェットホルダー		3,300	7月	キャブレター内でニードルジェットとメインジェットを保持し、混合気をキャブレターボアへ供給する重要な役割を持つ。
	14	16165-KV3-950	MC28	2			3,300	7月	
	15	16210-KV3-830	MC21	1	キャブレターインシュレーター		20,600	7月	リードバルブをエンジンに固定し、キャブレターを装着するための部品。劣化により二次エアが入ってしまうと、エンジン不調や最悪エンジン焼き付き等の不具合を引き起こす可能性がある。劣化してしまった部品は修正が困難なため、車両の部品を点検し、ご購入を検討して頂きたい。
	16	16210-KV3-950	MC28	1			20,600	7月	
	17	17212-KV3-831	MC21 MC28	1	エレメントセッティングプレート		1,340	3月	エアクリーナーエレメントをエアクリーナーBOX内に保持するための部品。経年劣化で変形するとエアクリーナーBOXが適切に組み付けられなくなる為、交換を要する場合がある。
	18	17910-KV3-830	MC21	1	スロットルケーブルCOMP. A		4,020	7月	アクセル開度に応じてスロットルバルブを上下させるためのケーブル。開側と閉側の2本があり、開側が切ればエンジン回転が上がらず、閉側が切ればアクセルの遊びが適正でなくなり、エンジン回転制御の安全率低下につながる。
	19	17910-KV3-950	MC28	1			3,810	5月	
	20	17920-KV3-830	MC21	1	スロットルケーブルCOMP. B		4,020	7月	
	21	17920-KV3-950	MC28	1			4,120	7月	
	22	17950-KV3-950	MC28	1	チョークケーブルCOMP.		3,710	5月	スターターバルブセットを作動させるためのケーブル。
	23	22101-KV3-980	MC18 MC21 MC28 (乾式用)	1	クラッチアウター		16,900	3月	クランクシャフトから一次減速された駆動力をクラッチに伝達する部品。
	24	22401-KV3-780	MC18 (乾式用)	5	クラッチスプリング		660	3月	一次減速された駆動力をトランスミッションに伝達するクラッチディスクとクラッチプレートを密着させるための部品。
	25	23501-KV3-950	MC28	1	カウンターシャフト5thギヤ		8,650	4月	トランスミッション内、カウンター側5速、6速ギヤ。
	26	23521-KV3-950	MC28	1	カウンターシャフト6thギヤ		8,650	4月	
	27	35340-KV3-700	MC18 MC21 MC28	1	フロントストップスイッチASSY.		2,040	3月	ブレーキランプを点灯させるための電気開閉器。
	28	45510-KV3-315	MC21 (7N,8N,9N)	1	フロントブレーキマスター シリンダーサブASSY.		16,800	3月	前ブレーキの油圧を発生させる部品。
	29	55111-KV3-830	MC21 MC28	1	オイルタンクストレーナーブリーザーチューブ		820	3月	オイルタンクからオイルポンプに供給されるオイル内にエアが噛んだ場合に、そのエアを抜く重要な役割を有するチューブ。
CB750 Four 再販売	30	13101-300-030	K0 K1 K2 K4	4	ピストン (STD)		10,200	3月	エンジンのシリンダー内で往復作動する。混合気を加圧し、燃焼圧力をコンロッドを介してクランクシャフトに伝達し、動力を発生させる重要な部品。長期の使用でピストンリング溝が摩耗したり、潤滑不具合によりダメージを負うことがある。最終的には交換が必要となる
	31	14432-300-030	K0 K1 K2 K4	4	バルブロッカーアーム B		5,750	3月	カムシャフトのカム山の回転により作動し、#1,#3シリンダーのIN/EXバルブを開閉する。カム山との接触面などが摩耗し、バルブ開閉のタイミングがずれ、エンジン不調を起こしたり、異音発生の原因となる事がある。
	32	23801-300-010	K0 K1 K2	1	ドライブsprocket		6,800	3月	トランスミッションで二次減速されたエンジンの駆動力を、ドライブチェーンに伝達する為の部品。 ※フレーム番号: CB750-2200001~に適用
	33	23801-300-620	K2 ※ K4	1			5,950	3月	
	34	41201-300-870	K1 K2 K4	1	ファイナルドライブsprocket		10,400	7月	後輪の軸上でドライブチェーンにより駆動され、タイヤを回転させる部品。
	35	87121-300-020	K0	1	R フェーエルタンクエンブレム		13,200	8月	タンクの両側につく[HONDA]マークのエンブレム。文字内/文字外が黒色のK0専用品。
	36	87122-300-020	K0	1	L フェーエルタンクエンブレム		13,200	8月	

※価格は一部地域で異なります。

機種	No	部品番号	型式(年式)	使用個数	部品名	イラスト	部品説明
CB750F 販売中	1	14500-425-020	FZ FA FB FC	1	カムチェーンテンショナーCOMP.A		カムチェーンを適正な張りに保つための部品。 正常に作動しなくなった場合、エンジンの異音や破損などの原因となる。
	2	14620-425-010	FZ FA FB FC	1	カムチェーンガイド		カムチェーンを滑らかに摺動させるための樹脂部品。 常にカムチェーンが接触している為、次第に摩耗する。
	3	16016-410-601	FZ FA FB FC	4	スクリューセットA		キャブレターのスロー系統の混合気を調整するためのスクリュー。 緩み止めのスプリングとワッシャーがセットになっている。
	4	16950-438-305	FZ FA	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	5	30371-425-010	FZ FA FB FC	1	ポイントカバー		左クランクケースカバーの構成部品。 転倒時などに損傷する可能性がある。
	6	35200-438-601	FZ FA FB FC	1	ウインカースイッチASSY.		ハンドルバーに取付ける保安部品。 内部機構の劣化や摩耗は作動不良の原因となる。
	7	37600-438-008	FZ FA FB FC	1	パイロットボックスCOMP.		メーター中央部に位置するインジケーター。
	8	37610-438-008	FZ FA FB FC	1	メーターセッティングプレート		メーターおよび上記パイロットボックスが収まるプレート。
	9	85201-438-000	FZ FA FB FC	4	オイルクーラーマウンティングラバー		テールランプの取付け部などに使用される特殊なマウントボルト。 経年劣化によりガタつきの原因となる。 純正OPのオイルクーラーを固定するボルトにも使用されている。
	10	88110-438-003	FZ FA FB FC ※	2	バックミラー		後写鏡。左右共通部品。 ※INTEGRAには使用不可。
NSR250R 販売中	1	13000-KV3-950	MC21 MC28	1	クランクシャフトCOMP.		エンジンの心臓部といえる部品。 構成部品のセンターシールが劣化すると エンジン不調の原因となる。
	2	13010-KV3-305	MC18 MC21 MC28	2	ピストンリングセット		ピストンに組み付けられ、燃焼室の気密を保つ部品。 摩耗するとエンジン性能の低下などの原因となる。
	3	14100-KV3-833	MC21 MC28	2	リードバルブASSY.		エンジン内に吸入された混合気の吹き返しを防ぐための弁。 劣化するとエンジン性能の低下などの原因となる。
	4	16950-KV3-005	MC16 MC18	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	5	16950-KV3-682	MC21	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	6	16950-KV3-953	MC28	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	7	18353-KV3-830	MC21 MC28	2	マフラステーブッシュ		エキゾーストパイプをフレームに取付ける箇所のラバー部品。 経年劣化するとガタつきの原因となる。
	8	51410-KV3-831	MC21	2	フロントフォークパイプCOMP.		フロントフォークのインナーチューブ。 転倒などによる曲がりやメッキ表面の錆は オイル漏れなどのトラブルの原因となる。
	9	52170-KV3-830	MC21	1	チェーンスライダー		スイングアームとドライブチェーンの干渉を防ぐための樹脂部品。 摩耗している場合は交換が必要。
	10	52170-KV3-950	MC28	1	チェーンスライダー		スイングアームとドライブチェーンの干渉を防ぐための樹脂部品。 摩耗している場合は交換が必要。
CB750 Four 販売中	1	14500-300-000	K0 K1 K2 K4	1	カムチェーンテンショナーCOMP.		カムチェーンを適正な張りに保つための部品。 ローラー部の摩耗や破損は、エンジンの異音を始めた トラブルの原因となる。
	2	16950-300-020	K0 K1 K2 K4	1	フューエルコックASSY.		フューエルタンクに取付ける燃料コック。 内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。
	3	30200-300-154	K0 K1 K2 K4	1	コンタクトブレイカーASSY.		混合気に適切なタイミングで点火するための部品。 次第に接点が摩耗する。
	4	30370-300-020	K0 K1 K2 K4	1	ポイントカバーCOMP.		右クランクケース端部に取付けるカバー。 エンジンの外観上でも重要な部品。
	5	30500-300-013	K0 K1 K2 K4	1	イグニッションコイルASSY.		スパークプラグに火花を飛ばすための高電圧を発生させる部品。 正常に作動しなくなった場合、エンジン不調の原因となる。 ※2個セット。
	6	32100-300-050	K0 K1	1	ワイヤーハーネス		車両各部の電装品を繋ぐメインの配線。 経年劣化すると様々な不具合が発生する原因となる。
	7	35250-300-033	K0 K1	1	ウインカーホーンスイッチASSY.		ハンドルバーに取付ける保安部品。 内部機構の劣化や摩耗は作動不良の原因となる。
	8	38100-300-023	K0 K1 K2 K4	1	ホーンASSY.		警告器。保安部品であり、外観上でも重要な部品。
	9	61100-300-040XW	K0 K1 K2	1	フロントフェンダーCOMP.		メッキ仕上げのフロントフェンダー。 前後にステーが取付けられているタイプ。
	10	80100-300-030XW	K0 K1	1	リヤフェンダーA		メッキ仕上げのリヤフェンダー。 前後二分割構成で、この部品は後ろ(テールランプ)側。

型式・フレーム番号をお確かめの上、ご注文をお願い致します。